Terméknév: Utántöltő készlet LAICA VIRGIN Hair&Skin aktívszén-szűrős zuhanyfejhez (1 db szűrőbetét + 2 db C-vitamin patron) [HI70040]

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A zuhanyfej aktívszén-szűrőbetétje javítja a víz minőségét, valamint támogatja a haj és a bőr hidratálását azáltal, hogy akár 96%-kal* csökkenti a szabad maradék klór mennyiségét. Az aktív szén csökkenti a kellemetlen szagokat. A C-vitamin patron a C-vitaminnak és a frissítő citromillatnak köszönhetően valódi spa-élményt nyújt.

**A szabad maradék klór maximális csökkenése a szűrőbetét élettartamának kezdetén figyelhető meg.*

Kérjük, kövesse az ebben az útmutatóban található utasításokat. A helytelen használat befolyásolhatja a termék biztonságosságát, vagy kárt okozhat magában a termékben. A feltüntetett szűrési teljesítmény a szűrőbetét helyes, a használati útmutatónak megfelelő használatára vonatkozik. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy szakszerűtlen használatból eredő károkért.

Speciális betegségben vagy allergiában szenvedő személyek a szűrőrendszer használata előtt konzultáljanak kezelőorvosukkal.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK

- A szűrőbetét kizárólag olyan hálózati vizet szűr, amelynek minden esetben ihatónak és így mikrobiológiailag biztonságosnak kell lennie (szükség esetén érdeklődjön a területileg illetékes vízszolgáltatónál vagy hatóságoknál).
- A termék maximális hatékonyságának és biztonságának megőrzése érdekében cserélje ki a szűrőbetétet 30 naponta vagy 4000 literenként, a C-vitamin patront pedig 15 naponta.
- Ha bőrpír, viszketés, égő érzés, duzzanat, illetve bármilyen más irritáció vagy allergiás reakció jele jelentkezik, azonnal hagyja abba a termék használatát! Az érintett bőrfelületet alaposan mossa le langyos vízzel és kímélő szappannal. Ha a tünetek továbbra is fennállnak vagy súlyosbodnak, forduljon orvoshoz vagy gyógyszerészhez. Az aktívszén-szűrős zuhanyfej a C-vitamin patron nélkül (kizárólag a szűrőbetéttel) is használható.

A SZŰRŐBETÉT ÉS A C-VITAMIN PATRON CSERÉJE

A szűrőbetét cseréje (30 naponta / 4000 literenként):

1. Csavarja le és válassza le a zuhanyfej felső részét a markolatról.

2. Vegye ki és dobja ki az elhasználódott szűrőbetétet.

3. Helyezze be az új szűrőbetétet a markolatba úgy, hogy a szilikon tömítőgyűrű felfelé, a zuhanyfej irányába nézzen.

4. Csavarja vissza a zuhanyfejet a markolatra, ügyelve arra, hogy ne húzza meg túl erősen.

5. Nyissa meg a vízcsapot, és hagyja a vizet legalább 1-2 percig átfolyni az új szűrőbetéten az aktiváláshoz.

A C-vitamin patron cseréje (15 naponta):

1. Csavarja le és vegye le a külső rögzítőgyűrűt, a vízporlasztó lemezt és a szilikon tömítőgyűrűt a zuhanyfejről.

2. Vegye ki és dobja ki a kiürült C-vitamin patront.

3. Távolítsa el az „OPEN HERE” feliratú védőfóliát az új C-vitamin patronról.

4. Helyezze a C-vitamin patront a zuhanyfejbe úgy, hogy a kis lyuk kifelé nézzen.

5. Szerelje vissza a zuhanyfejet (szilikon tömítőgyűrű, szórófej-betét, majd külső rögzítőgyűrű), és csavarja a helyére, ügyelve arra, hogy ne húzza meg túl szorosan. A szórófej-betét kezelésekor ügyeljen arra, hogy a pereme ne sértse fel a kezét.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A LAICA által gyártott szűrőrendszerek megfelelnek a következő előírásoknak és szabványoknak:

- 2004. április 6-i 174. számú olasz miniszteri rendelet az emberi fogyasztásra szánt víz gyűjtő-, kezelő-, ellátó- és elosztórendszereiben felhasználható anyagokról és tárgyakról.
- 2023. február 23-án kelt 18. számú olasz törvényerejű rendelet, valamint az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló (EU) 2020/2184 irányelv.
- 1935/2004/EK rendelet az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról.
- 10/2011/EU rendelet az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról.
- 2012. február 7-i 25. számú olasz miniszteri rendelet az emberi fogyasztásra szánt víz kezelésére szolgáló berendezésekre vonatkozó műszaki előírásokról.

LEHETSÉGES HIBÁK ÉS MEGOLDÁSOK

1. Probléma: Víz szivárog a zuhanyfejből.

- **Lehetséges ok:** A szilikon tömítőgyűrű nem biztosít megfelelő tömítést (elmozdult).
- **Megoldás:** Igazítsa a helyére a szilikon tömítőgyűrűt. Csavarja vissza szorosan a zuhanyfej rögzítőgyűrűjét, de ne húzza meg túl erősen.

2. Probléma: Víz szivárog a zuhanycső csatlakozásánál.

- **Lehetséges ok:** A zuhanycső kialakítása miatt további alátétre van szükség a hatékony tömítéshez.
- **Megoldás:** Helyezzen be egy plusz tömítőalátétet a tömítés alá.

HULLADÉKKEZELÉSI ELJÁRÁS

- Az elhasználódott szűrőbetétet és a C-vitamin patront nem újrahasznosítható (kommunális) hulladékként kell ártalmatlanítani.
- A termék többi alkatrészét az élettartamuk végén a helyi előírásoknak megfelelő hulladékosztályba (műanyag, fém, települési szilárd hulladék) sorolva ártalmatlanítsa.

SZAVATOSSÁG (GARANCIA)

A szűrőbetét és a C-vitamin patron elhasználódó fogyóeszköznek minősül, így rájuk a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás nem terjed ki. A termékre a hatályos magyar jogszabályok (Ptk.) szerint a vásárlástól számított 2 év kellékszavatosság vonatkozik, amely kizárólag a gyártási eredetű hibákra (pl. sérült, hiányos vagy gyárilag hibás termék a csomagolás felbontásakor) érvényes. A szavatosság nem terjed ki a rendeltetésszerű használatból eredő természetes elhasználódásra, a szűrőkapacitás kimerülésére (30 nap / 4000 liter, illetve a C-vitamin patron esetén 15 nap), valamint a helytelen tárolásból vagy nem megfelelő használatból eredő károkra. Minőségi kifogás esetén kérjük, forduljon a terméket értékesítő kereskedőhöz.